



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Villa Nueva, Aldea Tuichán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-3911-42	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto (por ceramico antideslizante)



Foto 3: Sustitución de piso de cemento líquido (por piso ceramico)



Foto 4: Sustitución de Inodoro



Foto 5: Sustitución lavamanos




Foto 6: Sustitución de llave de paso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Villa Nueva, Aldea Tuichán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-3911-42	FECHA:	11/03/2025



Foto 7. Sustitución de llave de chorro



Foto 8. Sustitución de focos ahorradores



Foto 9. Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

