

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ciénaga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1229-4370-45	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: (Modulo 4) Sustitución de lamina por lamina troquelada y sustitución de elementos de fijación.




Foto 2: (Modulo 7 interno) Mantenimiento a estructura (fijado, cepillado y aplicación de pintura)



Foto 3: (Modulo del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Mantenimiento a estructura (fijado, cepillado y aplicación de pintura)



Foto 4: (Modulo 1,)Sustitución de balcones de metal. (Modulo 2,3,4,5,6,7) fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas



Foto 5: (Modulo 1,2,3,4,5,6,7) Sustitución de canal de metal y sustitución de bajada de agua y pluvial de metal por tubo PVC, sustitución de soporte o pescate de metal para canal.



Foto 6: (Modulo 1) Sustitución de plancha de metal de tres hornillos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ciénaga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1229-4370-45	FECHA:	12/03/2025



Foto7:(Modulo1) Sustitución de chimenea de metal



Foto 8: (Modulo del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Impermeabilización de todos los modulos en la parte exterior e interior del centro educativo.



Foto No.9 MODULO 3 AULA SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA

Foto 3:

Foto 4:




Foto 5: Losa de patio





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 CONSEJO EDUCATIVO CASERIO LA CIÉNAGA SAN LORENZO, S.M.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CASERIO LA CIÉNAGA SAN LORENZO, S.M.
---	---	---	---