

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA SOLEDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-07-0007-45	FECHA:	20/08/2025




FOTO 1: Sustitución de estufa rural de 0.80 x 1.80 (completa, incluye chimenea y plancha de metal)



FOTO 2: Suministro de gabinetes de concreto de 0.60 x 2.00 (revestido de azulejo)



FOTO 3: Suministro de estructura portante de metal + lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 4: Sustitución de canales de metal + bajadas de agua pluvial de 3"




FOTO 5: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores



FOTO 6: Sustitución de piso de torta de concreto, por piso cerámico (módulo de cocina + aulas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

gladis solorzano

Firma y sello del Presidente de la O



kevelyn

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

