

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	CHICACAO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TS CANTON RIO TARROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RIO TARROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-13-0031-45	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: Aplicación de repello + cernido en paredes



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Aplicación de repello + cernido en paredes



Foto 4: Sustitución de pila por pila de concreto



Foto 5: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Sustitución de tanque elevado sobre módulo de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPEX



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo P.O. Rio Tarros

