



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucía La Reforma,
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Luis Sibila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08 - 07 - 0037 - 45	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto1: Pavimento de patio



Foto 2: Colocacion de balcones a ventanas



Foto 3: Sustitucion de lamparas, cables, apagadores y toma corrientes




Foto 4: Mejoramiento de sistema de agua, compra de tinaco de 2500 ml



Foto 5: Repintar paredes interior y exterior de las aulas



Foto 6: Sustitucion de porton, entrada principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

