



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Chinasayub
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0239-43	FECHA:	6/12/2024




Foto1: Llegó el 100 % de reparación de las ventanas de las aulas



Foto 2: 100% de reparaciones de alisado de paredes en las partes bajas contra la humedad en las afueras de las aulas .



Foto 3: 100% de reparación de repellido de paredes de las afueras de cada una de las aulas.



Foto 4: 100% de reparación de repellido de paredes dentro de cada una de las aulas.



Foto 5: 100 % de reparación de la puerta del aula.



Foto 6: 100 % de reparación de polletones e instalaciones de las planchas de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

 Firma y Sello del Presidente de la OPR

[Handwritten Signature]

 Firma y Sello Director, Centro Educativo Público