

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Jorge la Unión, Cobán, A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0339-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Tenemos poco material de arenas la cual que necesitamos 3 camionadas



Foto 2: Previo donde se iniciara la construcción de 3 aula



Foto 3: Tenemos pocos material de block la cual que necesitamos para terminar la construcción.



Foto 4: Se Instalo las columnas se necesita comprar 10 quintal de hierro 0 de 3/8 para la terminación de 3 aulas




Foto 5: Se necesita tirar el piso en las 3 aulas



Foto 6: Aquí a llegado el aporte de la comunidad con la construcción en la cual que se necesita terminar con las puertas, ventanas y techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

