

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD ROCJA UCHIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0351-43	FECHA:	16 DE MAYO DE 2024



Foto 1: CORRECTIVO DE PARED Y SUSTITUCION DE LAMINAS




Foto 2: CONSTRUCCION DE ENTORTADO DE PATIO




Foto 3: CONSTRUCCION DE PISO Y SUSTITUCION DE BIGAS.




Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 5: SUSTITUCION DE VENTANAS.




Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la O.P.

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público