

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO CHIRRETZAAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-2300-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 1: Reparación área de baños y lavamanos



Foto 2: Reparación de piso y paredes con azulejo



Foto 3: Sustitución de sanitarios



Foto 4: Reparación a paredes de modulos 1 y 2



Foto 5: Reparación de techo modulos 1 y 2



Foto 6: Reparación Cubierta de lámina modulos 1 y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público