

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL COROZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-6644-43	FECHA:	13 DE MAYO DE 2,024



Foto1: MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINAS



Foto 2: MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO.




Foto 3: MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR.




Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR EN AULAS.



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO DE LA DIRECCION.



Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA Y SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--