

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN - PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Nueva Esperanza Zona 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-7884-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/01/2029



Foto 1: Director del establecimiento dando la bienvenida al Profesional de campo.



Foto 2: Miembro de la OPF hablando con el Ing. Marlon Javier.



Foto 3: Vigas de madera en mal estado.



Foto 4: Láminas corroidas en el pasillo.



Foto 5: Puertas inexistentes.




Foto 6: Lámina interior con filtraciones de agua.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pu Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz ✓	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN - PAIN ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Nueva Esperanza Zona 12 ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-7884-42 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/01/2029 ✓



Foto 7: Piso con rajaduras.



Foto 8: Láminas en mal estado y corridas.



Foto 9: Lámina dañada por corrosión en el interior.



Foto 10: Muro con daños severos vista exterior.



Foto 11: Pared del exterior con daños severos.



Foto 12: Ing. Marlon Javier frente a las instalaciones educativas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pá Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982