

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa Cruz Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Chicoyoj Sector II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chicoyoj Sector II, Santa Cruz Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0004-43	FECHA:	19/07/2024



Foto 1: La baranda aún no se ha tocado en cuanto al trabajo que hay que hacer.




Foto 2: El trabajo en el muro se ha avanzado un 20%.




Foto 3: El techo del corredor solo se ha quitado el antiguo.




Foto 4: No se ha trabajado aún.




Foto 5: El techo de la cocina ya está finalizado en su totalidad.










Foto 6: Ya está pintada toda la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la 	 Firma y Sello Director Centro Educativo 
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa Cruz Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Chicoyoj Sector II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chicoyoj Sector II, Santa Cruz Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-004-43	FECHA:	19/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---