

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa Cruz Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM RAFAEL ARÉVALO Martínez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chitul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0166-43	FECHA:	/05/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN DE TECHO DE BODEGA




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE MUBLES DE MADERA POR ALMACENAMIENTO DE CEMENTO.




Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LUCES Y PLAFONERAS




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANA PARA LA COCINA




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

 Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familiares		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---