

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Mexabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0226-43	FECHA:	13/06/2024



Foto 1: Sustrucción de un metro malla por muro perimetral de la parte frontal del centro educativo.




Foto 2: Sustrucción de un metro malla por muro perimetral de la parte de atrás del centro educativo.



Foto 3: Sustrucción de un metro malla por muro perimetral de la parte de atrás del centro educativo.



Foto 4: Sustrucción de bodega del centro educativo hecho de láminas.





Foto 5: Sustrucción de piso de torta por piso cerámico aula de Sexto




Foto 6: Sustrucción de piso de torta por piso cerámico aula de tercero.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 <p>Firma y sello del Presidente de la ORE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Mexabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0226-43	FECHA:	13/06/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Mexabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0226-43	FECHA:	13/06/2024




Foto 13: Cubierta de lámina de patio sustituido.



Foto 14: Cubierta de lámina de bodega sustituido.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OREXABAJ



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

