

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO LA LIBERTAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0005-42	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Cubierta de lámina con la instalación de láminas troqueladas calibre 26 en los módulos conforme las especificaciones establecidas.



Foto 2: Láminas troqueladas calibre 26 instaladas en el módulo conforme las especificaciones establecidas.



Foto 3: Láminas troqueladas calibre 26 instaladas en el módulo de cocina.



Foto 4: Mantenimiento de estructura de techo en remoción de óxido mas aplicación de anticorrosivo.




Foto 5: Sustitución de puertas de metal en la aulas que corresponde a este módulo.



Foto 6: Sustitución de balcones de metal para protección de las ventanas de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

XRM

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

