



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO BELEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELEN , TUCURU A. V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-1161-43	FECHA:	10/05/2024




FOTO 1: CAMBIO DE LAMINAS EN TODO EL MODULO PRINCIPAL




FOTO 2: CAMBIO DE TECHO DE MODULO PRINCIPAL




FOTO 3: REPARACION DE PUERTA DEL ESTABLECIMIENTO



FOTO 4: PISO EN AREA DE COCINA



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE BAÑOS



FOTO 6: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

