

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERIO RIO IMPOSIBLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO IMPOSIBLE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1607-0118-43	FECHA:	PANZÓS A.V. 20 DE FEBRERO DEL 2024




Foto1: En esta fotografia se puede observar la estructura fisica de la escuela



Foto 2: la parte de atrás el techo esta por caerse




Foto 3: la vigas y tijeras ya estan a punto de caer, ya no son resistentes.



Foto 4: el piso ya esta deteriorado agrietados




Foto 5: la puerta es improvisada



Foto 6: falta de mobiliario para la atencion basica de los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

