

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. , CASERIO CHIRREQUICHE SEMARAC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIRREQUICHE SEMARAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0101-43	FECHA:	MAYO 2,024




Foto1: Se observa las paredes de adentro de las aulas en mal estado




Foto 2: Se observa las paredes de afuera de las aulas en mal estado



Foto 3: Falta de piso de concreto



Foto 4: Se observan los capotes del techo en estado deteriorado



Foto 5: Se observa el techo de las aulas en mal estado.




Foto 6: Se observa las costaneras de las aulas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público