


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Nuevo San Carlos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nuevo San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0105-43	FECHA:	19/02/2024




Paredes mal pintadas.



Puertas de baño en mas estado




Lamina deterioradas y con goteras



Ventanas de los modulos falta de marcos y vidrios




Piso de los modulos en mal estado.



Lamina con goteras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---