

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD DOCE AGUILAS DE LOS PINOS SEBAX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0179-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: se observa el deterioro de muro de soporte de la escuela.




Foto 2: se observa la falta de malla en una parte del muro perimetral del establecimiento.



Foto 3: se observa el riesgo de una pendiente cerca del establecimiento.




Foto 4: se observa la falta de circulación del predio de la parte de enfrente del establecimiento.



Foto 5: se observa el deterioro de la malla de circulación de la parte de atrás del establecimiento.



Foto 6: se observa el riesgo de una pendiente en la parte de enfrente del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Rosita Chub</i></p> <p>Firma y sello del Presidente del Centro Educativo</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--