

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Puente Viejo Finca Chimelb
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-7030-43	FECHA:	27/02/2024




Foto 1: cambio de cubierta de lamina por troquelada




Foto 2: Mejoramiento de modulo de preprimaria




Foto 3: Sustitucion de piso




Foto 4: Cambio de estructura y cubierta en modulo de preprimaria




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD PUENTE VIEJO FINCA CHIMELB DIRECCION LANQUIN, ALTA VERAPAZ
---	--	--