

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECTOR II CHANTEJAU SAQUIJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0157-43	FECHA:	23/02/2024



**CERCO FRONTAL DE LA ESCUELA, DERRUMBANDOSE**




**CERCO TRASERO DE LA ESCUELA, CAYENDOSE DEBIDO A DERRUMBES**



**PARTE TRASERA DEL AULA NUMERO 1, A PUNTO DE COLAPSAR**



**PARTE LATERAL DERECHA DE LA ESCUELA FORMAL**



**ESCUELA FORMAL DE 3 AULAS CON PELIGRO DE DERRUMBARSE EN SU PARTE TRASERA**



**PARTE TRASERA DEL AULA IMPROVISADA CON PELIGRO DE DERRUMBARSE**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Alfonso Bolon Caal*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.P. CASERIO SECTOR II CHANTEJAU SAQUIJA

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SECTOR II CHANTEJAU SAQUIJA CAHABON, A.Z.