

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa María Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Santo Domingo Rubeltzul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo Rubeltzul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 12 - 8190 - 43	FECHA:	12 de Noviembre de 2024



Foto 1: Se observa deterioro de láminas, las vigas de madera invisibles en modulo 1.



Foto 2: Se observa que el canal que sirve para la recolección de agua está en mal estado



Foto 3: Se observa el muro de tierra que sostiene al modulo en mal estado.




Foto 4: Se observa la puerta de entrada y la circulación perimetral en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Manuel Pop Ax</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

