

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA LUCIA CAJCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0047-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Se observa el deterioro de estructura y techo así como tambien desprendimiento de las paredes por las polillas modulo 1 Cocina





Foto 2: se Observa el deterioro de la estructura modulo 1



Foto 3: Se observa el mal estado de la puerta, tambien el deterioro del techo modulo 1 de la cocina



Foto 4: Se Observa el interior no cuenta con instalaciones adecuadas para la prepara cion de los alimentos, la falta de polleton y las estructuras en mal estado ya que solo esta hecho de madera temporales.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hermelinda Popche
Firma y sello del Presidente de la OPE



Tutulutz
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

