

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Sejobob	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sejobob, Chahal, Alta Verapaz.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 14 - 0029 - 43	FECHA:	Septiembre 2024



Foto 1: Se observa el techo que se hará el cambio del modulo 1,




Foto 2: Se observa las paredes que se necesita cambiar pintura.




Foto 3: Se observa el piso del corredor que esta quebradas y necesita reparalo .



Foto 4: Se observa el piso de las aulas en deterioro.



Foto 5: Aca se colocaran el npiso ceramica.




Foto 6: Se observa el modulo 2 que necesita pintarla y cambio de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la ORF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---