



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NUEVA LOTIFICACION, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSE LA COLONIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1615-1085-43	FECHA:	FRAY B DE LAS CASAS, A.V. 05 DE JUNIO DE 2024




Foto 1: El Modulo se encuentra con las laminas completamente deterioradas



Foto 2: Estas laminas se encuentran de deterioradas y completamente picadas



Foto 3: con años de servicio las mallas son un colador en invierno filtran agua



Foto 4: Laminas completamente dañadas del modulo #2



Foto 5: modulo #2 laminas dobladas y picadas



Foto 6: Laminas descañadas y de deterioradas en el modulo de la direccion.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público