



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12  
Versión

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NUEVA LOTIFICACION, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JOSE LA COLONIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	1615-1085-43	FECHA:	FRAY B DE LAS CASAS, A.V. 05 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: se da inicio a la desinstalación de laminas dañadas.



Foto 2: se botan todas las laminas dañadas



Foto 3: se continúa con el cambio de laminas dañadas




Foto 4: cambio completo laminas en los modulos



Foto 5: cambio de laminas en el modulo # 1



Foto 6: se botan todas las laminas del modulo # 1


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del P...

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Cent...