



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1
Versión

Ministerio de Educación
SISTEMA

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM NUEVA LOTIFICACION, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	BARRIO SAN JOSE LA COLONIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	1615-1085-43	FECHA:	FRAY B DE LAS CASAS, A.V. 05 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: se inicia el cambio de lamina nueva trokelada



Foto 2: se instala lamina Trokelada



Foto 3: se utilizo la tecnica del tornillo 2" x 3/16"



Foto 4: se colo^{co} lamina Trokelada con pistole de impacto



Foto 5: se coloco lamina trokelada asegu^{ra}ndole con tornillos 2" x 3/16"



Foto 6: se utilizo pistole de impacto para asegurar la colocacion de la lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo