

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Raxruha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Montaña Seacte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0029-41	FECHA:	24/04/2024



Foto1: cambio de costaneras de madera a metal



Foto 2: colocar ventana de vidrio




Foto 3: ampliación de aula de preprimaria




Foto 4: Cambio de laminas de zintro alum por laminas troqueladas



Foto 5: Reparación de canal de agua



Foto 6: ampliación de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Juana Caa Chac*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

