


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0008-43	FECHA:	27 DE AGOSTO 2024



REPARACION DE AREA DE COCINA

Foto 1:



PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR EXTERIOR DE LOS MODULOS, DIRECCION Y AULAS

Foto 2:



MANTENIMIENTO DE 9 PUERTAS

Foto 3:

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

