



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA UNIÓN BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-2192-45	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Remozamiento General de aula.



Foto 2: Remozamiento de cerco o Muro Perimetral



Foto 3: Pintura en Muros interno y exterior





Foto 4: Servicios Sanitarios y sus accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público