

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACHALUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0082-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024




Foto 1: Mejoramiento del Cambio de techo del aula



Foto 2: Mejoramiento del techo del aula utilizando lamina troquelada calibre 26



Foto 3: Mejoramiento de sistema electrico interior y exterior



Foto 4: Mejoramiento con estructura tipo portico y lamina troquelada calibre 26 para cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público