


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "José María Bonilla Ruano" Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro Purulhá, Baja Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1527-43	FECHA:	26 de septiembre 2024



**Foto1: Reparación de repello y cernido de paredes**  
Se necesita finalizar levantado de pared, repello, cernido e instalación de cielo falso; dicho espacio funcionará como dirección.



**Foto 2: Reparación de repello y cernido de paredes**



**Foto 3: Reparación de repello y cernido de paredes**



**Foto 4: Reparación de repello y cernido de paredes**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


  Firma y sello del Presidente de la QRF e	  Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "José María Bonilla Ruano" Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro Purulhá, Baja Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1527-43	FECHA:	26 de septiembre 2024




**Foto 1: Losa de patio**  
Se necesita cambiar el piso ya que esta en malas condiciones y es el único espacio donde se realiza períodos de Educación Física.



**Foto 2: Losa de patio**



**Foto 3: Losa de patio**



**Foto 4: Losa de patio**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "José María Bonilla Ruano" Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro Purulhá, Baja Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1527-43	FECHA:	26 de septiembre 2024



**Foto 1: Reparación o sustitución de área de cocina**  
Se necesita contruir gabinetes para el resguardo de utensilios, enseres y productos para mantener orden y hornato; para cuidar la salud de los estudiantes ya que la refacción escolar se realiza de manera diaria.



**Foto 2: Reparación o sustitución de área de cocina**



**Foto 3: Reparación o sustitución de área de cocina**



**Foto 4: Reparación o sustitución de área de cocina**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello de Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "José María Bonilla Ruano" Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro Purulhá, Baja Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1527-43	FECHA:	26 de septiembre 2024




Foto 1: Cubierta de lámina y estructura de techo.  
Es necesario cuidar la integridad física de la comunidad educativa entechando; ya que es la entrada principal



Foto 2: Cubierta de lámina y estructura de techo.



Foto 3: Cubierta de lámina y estructura de techo.




Foto 4: Cubierta de lámina y estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma manuscrita]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma manuscrita]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público