

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	EL TEJAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUMJV MIGUEL SULECIO MORALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA. AVENIDA 3-46 ZONA 2 COLONIA 20 DE OCTUBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0019-42	FECHA:	17/10/2024




Foto1: parte donde se ampliara 3 metros x 4



Foto 2 Pared que se demolera para ampliar




Foto 3: colocación de ventana y pila



Foto 4: ampliacion de techado




Foto 5: reparación de puertas y contrucción de isla



Foto 6: construccion de polleton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Lubia Velásquez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--