

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Naranja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0479-45	FECHA:	06 de septiembre de 2024



Foto 1: Sustitución de ventanas de metal por ventanas de PVC.



Foto 2: Sustitución de ventanas de metal por ventanas de PVC.



Foto 3: Sustitución de ventanas de metal por ventanas de PVC.




Foto 4: Sustitución de ventanas de metal por ventanas de PVC.



Foto 5: Sustitución de ventanas de metal por ventanas de PVC.



Foto 6: Sustitución de ventanas de metal por ventanas de PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jesenia Guadalupe Albarenga Valle
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Naranja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0479-45	FECHA:	06 de septiembre de 2024




Foto 1: Sustitución de sanitarios más accesorios.



Foto 2: Reparación y mantenimiento de porton (lijado y pintado).




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

