

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM COLONIA NUEVA VIDA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVA VIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0641-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Terraza no cuenta con desnivel para las bajadas de agua pluvial.



Foto 2: Costaneras en mal estado por problemas de humedad, se necesita mantenimiento para alargar su utilidad.



Foto 3: Como se puede observar no cuenta con ventanas y en temporada de lluvias el agua ingresa al pasillo y las aulas.



Foto 4: Lamina en mal estado, el tiempo la corrosión en empalmes dejan filtrar el agua a las aulas y pacillos del segundo nivel del establecimiento.




Foto 5: Por el mal estado de la lamina y la corrosion se llueve en el pasillo.



Foto 6: por no haber ventales, en epoca de lluvia ingresa el agua al pasillo y aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---