

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM COLONIA NUEVA VIDA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVA VIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0641-43	FECHA:	14/11/2024



FOTO 1: Terraza no cuenta con desnivel de agua pluvial. (EN PROCESO)



FOTO 2: Costaneras en mal estado por problemas de humedad, se necesita mantenimiento para alargar su utilidad. (EN PROCESO)



FOTO 3: Como se puede observar fueron removidas los ventanales con sus ventanas de paletas, ya que se encontraban en mal estado y en temporal de lluvia el agua ingresaba a los salones (EN PROCESO).



FOTO 4: Por el tiempo que tenían las costaneras se encontraban en mal estado, por lo cual se les brindará el mantenimiento correspondiente. (EN PROCESO)



FOTO 5: Lámina removida por encontrarse en mal estado, en la cual se infiltraba el agua a los pasillos y salones en época de lluvia. (EN PROCESO)



FOTO 6: Ventanales en mal estado, los cuales fueron removidos para su nueva instalación. (EN PROCESO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

