

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Moral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0645-45	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Sustitución de piso cemento por piso de granito. ✓



Foto 2: Sustitución de ventanas por ventanas de PVC ✓




Foto 3: Reparación de área para cocina (pared existente) + puerta




Foto 4: Reparación de sistema eléctrico (Cambio de una parte de cableado, accesorios eléctricos y bombillos ahorradoras). ✓




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de 


 Firma y Sello Director Centro 