

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO AGUA HIEL, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0021-46	FECHA:	20 DE MAYO DE 2024




1. Cambio de lamina debido que esas estan deterioradas, oxidada y corrohidas lado afuer y en invierno se entra el agua.



2. Sustitución de soporte de madera a estructura de metal para posteriormente techar y cambio de lamina.




3. Cambio de cableado electrico e iluminacion.



4. pintura en la paredes luego de repelladas en interiores y exteriores.



5. Repello completo lado adentro con monocapa.



6. Levantamiento de piso de granito, compactacion de terreno y aplicado de concreto para posterior colocar piso ceramico. 7. Cambio de sanitario y reparacion de drenaje.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del OPI



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

