

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL JICARO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	PROFESOR EZEQUIEL MORALES LEMUS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRA ANCHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-05-0117-43	FECHA:	20/05/2024




Foto 1: sustitución de ventanas de metal por ventanas de PVC



Foto 2: Mantenimiento de puertas de los baños y sustituciones de sanitarios



Foto 3: Torta de cemento en entrada principal y mantenimiento a porton



Foto 4: Mantenimiento a estructura metalica y a puertas




Foto 5: sustitución de piso liso por ceramico y pintura en mueros exteriores e interiores




Foto 6: sustitución de lamnia por lamina troquelada y cambio de ventanas de metal por ventanas de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antonio Rojasera Martinez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público