



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Puente Río Plátano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0791-42	FECHA:	20/05/2024




Foto 1: Sustitucion de letrinas por baños de dos piezas



Foto 2: sustitucion de torta de cemento por piso ceramico




Foto 3: Sustitucion de Techo




Foto 4: reparacion de repello de muros de modulos



Foto 6: reparacion de torta de concreto



Foto 6: reparacion de gradas por rampa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X   
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

