

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MARIA MARTA ESCOBAR COBOS DE RICHARSON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PRADOS DEL RIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2288-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024



Foto 1: Escuela Oficial Rural Mixta, María Marta Escobar Cobos de Richardson..



Foto 2: Presidente de la OPF y Evaluadora de Campo, realizando la visita técnica para identificar las necesidades con mayor prioridad.



Foto 3: Mejoramiento de servicios sanitarios, incluye reparación cambio de tubería, artefactos y azulejo.



Foto 4: Es necesaria la reparación y mantenimiento de las puertas del módulo de servicios sanitarios.



Foto 5: Existe la necesidad de la reparación de circuito eléctrico iluminación (incluye ducto o tubo PVC, abrazaderas, foco ahorrador de alta potencia, interruptores y cables).



Foto 6: Reparación y mejoramiento de cocina, incluye remozamiento estufa de leña rural, y reparación de muebles fijos de concreto y azulejo.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colección del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MARIA MARTA ESCOBAR COBOS DE RIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PRADOS DEL RIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2288-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024



Foto 7: Existe la necesidad de la reparación y mantenimiento de portón de ingreso de la calle hacia la cocina y reparación de muro.



Foto 8: Cambio e instalación de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 más colocación de electromalla por seguridad.



Foto 9: Es necesario el cambio e instalación de piso antideslizante en la dirección de la escuela.



Foto 10: Es importante el cambio e instalación de la puerta de metal de la dirección pues esta ha sido vandalizada.



Foto 11: Es necesaria la reparación y mantenimiento de los balcones del módulo de aulas, incluye pintura.



Foto 12: Es necesaria la reparación y mantenimiento de los balcones del módulo de aulas, incluye pintura.

  
 Firmado y sellado por el Director de la OPE  
 ESCUELA OFICIAL RURAL MARIA MARTA ESCOBAR COBOS DE RIO  
 CONSEJO EDUCATIVO  
 JORNADA ESPERTINA  
 PRADOS DEL RIO, ESCUINTLA

  
 Firmado, Sellado y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa  
