



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
CUBA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Masagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA SAN MIGUEL LAS FLORES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 300-A Aldea San Miguel Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-2766-45	FECHA:	3/05/2024




Foto1: Vista previa del área a repellar de paredes de cocina centro educativo INEB TELESECUNDARIA SAN MIGUEL LAS FLORES



Foto 2: Vista previa del área de polletón donde se instalará la fabricación de puerta y ventana de metal




Foto 3: Vista previa del área de polletón donde se instalará la plancha para hornillas y la chimena en la cocina



Foto 4: Vista previa del área para fundición de torta de piso de concreto en escenario



Foto 5: Vista previa del aula que necesita fundición de una plancha de concreto porque se ha levantado



Foto 6: Vista previa del área que necesita mantenimiento por fundición de torta nueva porque se ha levantado plancha fundida de concreto en ésta aula)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reyna Maritza Alvarez R.

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

