

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIOR       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM FRAY MATIAS DE CORDOVA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVENIDA FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-1932-42	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Demolicion de paredes internas y techo en cocina




Foto 2: Construccion de muro de contencion.



Foto 3: Estructura metalica, techo, torta de concreto de extension de cocina.




Foto 4: Vista lateral de cocina, se aprecia el muro de constnccion y la extension de cocina.




Foto 5: Material de construccion para cocina.





Foto 6: Estado en el que se encuentra el piso del interior de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

*Yesica Paz*  
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

