

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. MIGUEL GARCIA GRANADOS, J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVE. MOCTEZUMA 31-02 ZONA 7 COL. BETHANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0641-45	FECHA:	22/02/2024




DEMOLECIÓN DE COLUMNA EN AREA DE PARQUEO



EXTRACCIÓN DE RIPIO EN EL AREA DE PARQUEO Y AGUAS NEGRAS



CAMBIO DE LAMINAS EN SALON MODULO 1



CAMBIO DE LAMINAS EN SALON MODULO 3



CAMBIO DE CHAPAS EN PUERTAS MODULO 1



CAMBIO DE CHAPAS EN PUERTAS MODULO 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


LESBIA LORENA MENDEZ PEREZ

Firma y sello del Presidente de la OPF




FLOR DE MARIA MONTERROSO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. MIGUEL GARCIA GRANADOS, J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVE. MOCTEZUMA 31-02 ZONA 7 COL. BETHANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-07-0641-45	FECHA:	22/02/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 LESBIA LORENA MENDEZ PEREZ
 Firma y sello del Presidente de la OPE


 FLOR DE MARIA MONTERROSO
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



