

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Zona 21
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP NO.51 'AURA ROSARIO ROSAL DE MEJIA VICT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	33 AVE. 8A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-1100-42	FECHA:	17/05/2024



Foto 1: Láminas con dobladas por el viento



Foto 2: Requiere cambio de techo



Foto 3: Daños por los vientos



Foto 4: Deterioro en láminas




Foto 5: Daños en laminas




Foto 6: Láminas que sedieron por las lluvias

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

