



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TRIUNFO, PALENCIA, GUATEMALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0006-45	FECHA:	31 de mayo 2,024




Foto 1: Aulas que tiene el centro educativo: se pintarán paredes (renglón 9.1), remodelarán la iluminación (renglón 17.3), sustitución de flipones (renglón 17.9) y fuerza (renglón 17.11), reparación de puertas (renglón 4.3) y chapas (renglón 4.2)



Foto 2: Se Cambiarán 20 X 11.25 metros de techo (renglón 1.1) a 2 aguas, con sus respectivos capotes (renglón 1.1) y elementos de fijación (renglón 1.3) Remodelación de Iluminación y fuerza.



Foto 3: Se implementarán: emparrillado, 19.2 M2 de ventanas-balcones (renglón 19.1), puerta (renglón 4.3) y chapas (renglón 4.2), iluminación (renglón 17.3) y fuerza (renglón 17.11).




Foto 4: Se agregarán: costaneras (renglón 2.3), lámina aluzinc (renglón 1.1), canales (renglón 7.1) y pescantes (renglón 7.5), capotes (renglón 1.1) y elementos de fijación (renglón 1.3). Así como: 19.2 M2 de ventanas-balcones (renglón 19.1)




Foto 5: Ángulo abierto para visualizar la totalidad del techo.



Foto 6: Vista superior para visualizar el techo ya instalado con su respectivo capote.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mara Delos Angeles Cobian

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

