



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB LIC. JUAN RAMÓN FLORES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	lote 13 sector C caserío La Laguneta aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0004-45	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto 1: Mantenimiento a la estructura de la puerta



Foto 2: Sustitución de chapa



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución de capote de lámica para lámina troquelada.



Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventanas





Foto 6: Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPE  


  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  




Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB LIC. JUAN RAMÓN FLORES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	lote 13 sector C caserío La Laguneta aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0004-45	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto 7: Pintura en muros interiores y exteriores




Foto 8: Sustitución de piso ceramico




Foto 9: Sustitución de accesorios a inodoro




Foto 10: Sustitución de Azulejos



Foto 11: mantenimiento a barandas de metal



Foto 12: Mantenimiento a portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB LIC. JUAN RAMÓN FLORES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	lote 13 sector C caserío La Laguneta aldea El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0004-45	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto 13: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 14: Sustitución de tinaco



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público