

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Edgar Arnoldo Medrano Menéndez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 43 Lote 0 Colonia Tierra Nueva I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0006-45	FECHA:	02 de agosto de 2024




Foto1: instalación de tubo PVC 3" bajada de agua pluvial



Foto 2: Impermeabilización de salones de clase y bodega



Foto 3: Mantenimiento y reparación de porton de reja Modulo 3



Foto 4: Impermeabilización y limpieza de paredes exteriores y muro de contension





Foto 5: Instalación de grifos para lavamanos



Foto 6: Destapar desagüe

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
INEB
 Edgar Medrano
 J.M. J.M.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


INEB EDGAR ARNOLDO MEDRANO MENÉNDEZ
DIRECCIÓN
 TIERRA NUEVA I
 CHINAUTLA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE	<input type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Edgar Arnoldo Medrano Menéndez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 43 lote 0, Colonia Tierra Nueva I				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0006-45	FECHA:	02 de agosto de 2024				



Foto1: Reparacion de marcos e instalacion de bisagras puerta de sanitarios




Foto 2: Reparacion de picadura de puertas de bodega y sanitarios



Foto 3: Instalacion y sellado de capote del salon de audiovisuales



Foto 4: Fabricación e instalacion de estructura de maya y tubo galvanizado





Foto 5: Fabricación de baranda para rampa



Foto 6: Instalacion de contrallaves para lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	x	DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chinautla				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Edgar Arnoldo Medrano Menendez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 43 lote 0 colotia Tierra Nueva I				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-0006-45	FECHA:	02 de agosto de 2024				




Foto1: Fabricación e instalacionn de pasadores para puertas de sanitario



Foto 2: Mantenimiento, lijado y pintado de puertas de salones de clase




Foto 3: Mantenimiento, lijado y pintado de puertas y marcos de puerta de sanitarios



Foto 4: Pintura de salones de clase



Foto 5: Pintura de barandas y pasamanos





Foto 6: Grifo de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFP

ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
INEB
Edgar Medrano


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

INEB EDGAR ARNOLDO
MEDRANO MENENDEZ
DIRECCION
MATUTINA
TIERRA NUEVA I, CHINAUTLA