



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.2 OSCAR BERGER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. CALLE "B" 12-70 ZONA 11 ALDEA LO DE FUENTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6517-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/08/2024



Foto 1: Suministro e instalación de Ventanas UPVC



Foto 2 Ventanas vista exterior.



Foto 3: Suministro e instalación de lámparas tipo led para iluminación.



Foto 4 Suministro e instalación de lámparas en pasillo.



Foto 5: Aplicación de pintura en fachada + elaboración de rótulos y logos del establecimiento.



Foto 6: Aplicación de pintura en fachada.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF  
E.O.R.M. OSCAR BERGER  
JORNADA MATUTINA  
JUNTA ESCOLAR  
MIXCO 2-11

*[Signature]*  
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa  
César Rodolfo Lucas López  
Arquitecto  
Colegiado 6346



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM NO.2 OSCAR BERGER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	4A. CALLE "B" 12-70 ZONA 11 ALDEA LO DE FUENTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-08-6517-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	16/08/2024



Foto 7: Suministro e instalación de lámina troquelada de aluzinc y policarbonato.



Foto 8: Ampliación de techo en cancha.



Foto 9: Aplicación de pintura anticorrosiva en estructura metálica de techo.



Foto 10: Bajadas de agua, con tubería PVC.



Foto 11: Fotografía en el establecimiento



Foto 12: Fotografía, al terminar la visita de campo.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF  
E.O.M. OSCAR BERGER  
JORNADA MATUTINA  
JUNTA ESCOLAR  
MIXCO, GUATEMALA  
FRENTE 7-11 MIXCO

  
César Rodolfo Ruano López  
Asesor  
Coordinado 6346  
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa